

El GM20 luxómetro/Termómetro portátil para medir la intensidad luminosa

ESPECIFICACIONES

Rango iluminación	0 - 200,000 luxes
Rango Temperatura	0-40 °C
Almacenamiento datos	Automático, hasta 1900 datos
Sensor Temperatura	NTC termistor
Alimentación	Batería 1.5 V, AAA

FUNCIONES

- Selección unidad medición (Lux/FC).
- Medición de valores actuales, máximos, mínimos.
- Almacenamiento automático de datos.
- Respuesta rápida, alta portabilidad y operable con una sola mano.
- El sensor se puede girar.



USOS



Granjas Avícolas



Escuelas



Casas



Oficinas